

『入門 3D プリンター技術』正誤表(初版第2刷用)

2025年4月①

ページ	箇所	修正前	→	修正後
44	右段8行目	(d)レーザスキャンストラテジー	→	(f)レーザスキャンストラテジー
102	左段下10行目	不純物元素のSやPは、割れ感受性を低下させる。	→	不純物元素のSやPは、割れ感受性を高くする。